

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МБДОУ детский сад №8 «Мозаика»
г. Гремячинска


Г.Н. Шкурупий
Приказ № 694-об от «04» 12 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска
- 1.2. Адрес объекта: 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д.36
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2277,3 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5728 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – июнь-июль 2018 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска (МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д.36
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Гремячинского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты объекта 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 164а, тел.: 8(34250)2-15-40 , 2-26-39, 2-16-73

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):
образовательная деятельность.
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно) очная, на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 1,5 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды; инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 210, вместимость - 275, пропускная способность 275.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутные автобусы остановка «Больничный»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - есть (спуск)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У), ВНД (С, К,О)	1-4	1-19
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г), ВНД (О, К,С)	5-7	11-19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (С,К,О)	8-19	20-47
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (у), ВНД(к,о,с,г)	20-23	47-68
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У),	24-25	68-71

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска

Г.Н. Шкурупий Г.Н. Шкурупий

Приказ № *004-010* от «*04*» *12* 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№1**

Гремячинский муниципальный район

"*04*" *12* 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска

1.2. Адрес объекта: 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д.36

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2277 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5728 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июнь-июль 2018 г., капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска (МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д.36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):

образовательная деятельность.

2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно) очная, на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. дети-инвалиды

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 210, вместимость - 275, пропускная способность 275.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутные автобусы остановка «Больничный»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - есть (спуск)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У), ВНД (С, К,О)	1-4	1-19
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г), ВНД (О, К,С)	5-7	11-19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (С,К,О)	8-19	20-47
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (у), ВНД(к,о,с,г)	20-23	47-68
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У),	24-25	68-71

		ВНД (К,О,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,К,О) ВНД (Г,С)	-	72-79
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		1-2

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным- для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно –двигательного аппарата, с нарушением слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах -колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

обеспечить информационное сопровождение к доступному входу в здание, организовать систему оповещения в экстренных случаях. Обустроить группу временного пребывания для всех категорий детей-инвалидов на 1 этаже здания

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями требуется ситуационная помощь специально обученного персонала.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата требуется убрать пороги и установка нормативных поручней в соответствующих функциональных зонах.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо оборудовать места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг при необходимости.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется оборудование входа (эвакуационного выхода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала, обустройство движения внутри здания (расширить дверные проемы,убрать пороги),обустройство санитарно-гигиенической зоны , предоставление услуг специалистами-педагогами в специально выделенной зоне на 1 этаже.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией ,оказание услуг специально обученными сотрудниками,педагогами может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
----------	--	---

1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт ,ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт ,ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт ,ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта - группа)	Текущий ремонт ,ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт,ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт ,ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт ,ТСР

4.2. Период проведения работ 2018-2023 г.г.

в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) оценка будет произведена после проведения работ по адаптации объекта

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

_____ требуется _____;

4.5. Информация размещена на сайте учреждения, на карте доступности Пермского края. <https://besbarierov.permkrai.ru/map>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 11 л.


Позэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на Плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1-2	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта не доступны для МГН (ширина площадки остановочного пункта и высота поднятия остановочной площадки не соответствует нормативам; от остановки общественного транспорта до объекта 400 м.; Отсутствует схема движения к объекту. На остановке общественного транспорта отсутствует пандус. Отсутствует пешеходный переход перед объектом	К,О,С	- Сделать маршрут движения ровным, без зазоров, не допускающим скольжение; - установить схему движения к объекту от общественного транспорта для МГН.	ТР,ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	3-5	. Маршрут движения по территории ровный, без зазоров, устлан тротуарной рельефной плиткой. Ширина маршрута движения 2 метра. Калитка 1,20м,ворота 3,0м - отсутствует обозначение направлений движения ко входу для МГН; Отсутствуют информационные указатели на пути следования.	Все	Обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка информационных указателей на пути следования, -нанесение цветовой и тактильной маркировки	ТСП
1.3	Лестница (наружная)	Есть	3	6-10	Отсутствуют перед лестницей предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Крайние ступени лестницы не выделены цветом. Ширина лестничного	О, С	Установка предупредительной тактильной полосы. Переоборудование лестницы с подступенками. Замена поручней на поручни круглого сечения	ТР

Председатель комиссии:
заведующий - Шкурупий Г.Н. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены комиссии:
старший воспитатель - Гасимова Н. Р. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

завхоз - Шмелев С. Ю. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель общественной
организации инвалидов

Председатель ГГО ПКО
ООО «Всероссийское общество инвалидов»  Н.В. Широкова



1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на Плана	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	11-14	Размеры входной площадки 3,78 м *8 м. Имеется одиночная ступень. Отсутствует водоотвод, навес бетонированный; Поверхность входной площадки твёрдая, не скользкая, бетонированная, имеет поперечный уклон 1,5 %.	К,О,С	Заменить одиночную ступень съездом. Установка водоотвода	ТР, ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть	6	15-17	Дверь одностворчатая 0,9 м, порог 0,012 м. Дверь хорошо опознаваема (чёрный цвет), имеет контрастную окраску на белом фоне. На входной двери установлен доводчик, не менее 5 секунд. Нет кнопки вызова персонала для МГН, знака для МГН	К,С,О	- дверь должна иметь знак, указывающий на доступность здания, кнопка вызова персонала располагаться на высоте 0,85-1,0м	ТСП
2.5	Тамбур	есть	7	18-19	Размеры тамбура 1,75 м x1,40м, дверь из тамбура шириной 0,9 м, порог 0,02 м. Имеется нескользящее покрытие.	Все	Убрать порог	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести вход в здание в нормативное состояние	Текущий ремонт

					марша 2,6 м. Ступени лестниц без подступенков. Ограждения с поручнями установлено с двух сторон лестницы, расстояние между ними 2,5 м. Поручни двойные на высоте 0,7 м. и 0,9 м, форма их прямоугольная, имеются стыки (соединения) по длине поручня.		диаметром от 0,04 до 0,06 м, с завершеними горизонтальными частями, длиннее наклонной части лестницы на 0,30м	
1.4	Пандус (наружный)	Нет	4	-	Вместо пандуса установлены аппарели.	К	Убрать аппарели и установка пандуса с уклоном не более 5 % с поручнями, оборудованного колесо-отбойными устройствами (бортиками) на высоте 0,1м. Ограждения поручней вдоль обеих сторон в на высоте 0,9 м и дополнительно на высоте 0,7м	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести территорию нормативное состояние	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У), ВНД (С, К,О)	1,2,3,4	1-10	ремонт текущий, индивидуальные решения с ТСР

Комментарий к заключению:

Рекомендуется направить обращение в администрацию муниципального образования с указанием нарушений на пути движения от остановки к объекту социальной инфраструктуры с целью устранения барьеров для МГН.

Для реконструкции путей движения на территории, входа на территорию требуется запросить у соответствующих органов или организаций о результатах технической экспертизы объекта, заключение органов строительного надзора.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г. Гремячинска
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8,9	20-25	Ширина пути движения: - в вестибюле -5,0м x2,7м, - в коридоре ,ведущем к зоне обслуживания(группа на 1 этаже)-7,5м x 1,36м, - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен	Все	-обеспечить коридоры комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН.	ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10,11	31-41	Ширина проступей-0,3 м. Высота подступенка 0,12м. Ступени лестниц ровные, без выступов. Отсутствует предупредительная тактильная полоса на крайней ступени лестницы.Ширина лестничного марша 1,5 м. -площадка между маршами 1,35x2,60м Поручни прерывные по всей длине, -высота двухуровневых поручней на первом пролете -0,70м-0,90м, поручень вдоль стены не соответствует нормативам	С,О,К	На всех лестницах сделать предупредительные тактильные полосы перед крайней ступенью на расстоянии 0,6 м от кромки крайней ступени. Краевые ступени лестниц выделить цветом или фактурой на проступи (не на подступенке) - Установить поручни вдоль стен Поручень перил должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня	ТР, ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (У, Г), ВНД (О, К,С)	5,6,7	11-19	ремонт текущий, индивидуальные решения с ТСР

							должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. -вдоль стены расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. на всех пролетах лестниц сделать трехуровневые перила 0,5-0,7-0,9м	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-			
3.5	Дверь	есть	12,13, 14,15	26-30	Прозрачные двухстворчатые двери из неударопрочного материала, шириной 1,2 м. Порог 0,02 м. Отсутствует контрастная маркировка. Дверь из коридора одностворчатая, шириной 0,08м, ненормативная дверная ручка.	К,О С	-установить дверные ручки нажимного действия - допускаются пороги высотой не более 0,014 м; - установить визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,2 до 1,6 м со стороны дверной ручки. Расположение от края дверного проема 0,5 – 0,1 м; - На прозрачных полотнах дверей	ТР, ТСП

							следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	16,17, 18,19	42-47	Ширина пути движения -1,35 м. Ширина эвакуационных дверей 0,9 м., пороги 0,04-0,05м Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед дверными проёмами и перед поворотами. - отсутствие системы экстренного оповещения	Все	Установить тактильные предупреждающие указатели перед дверными проёмами и перед поворотами - организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации; -убрать пороги;	ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная информация, в т.ч. система экстренного оповещения.		Привести пути движения внутри здания в нормативное состояние	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВВД (С,К,О)	8-19	20-47	ремонт текущий, индивидуальные решения с ТСП

Комментарий к заключению: Пути эвакуации с 1 этажа будут являться вход в здание и выход из спальни в зоне обслуживания МГН

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	20-23	48-59	Раздевалка - ширина одностворчатой двери 0,83 м; - порога нет; - свободное пространство 2,0 м x 4,0 м; Группа: - ширина одностворчатой двери 0,70 м; - порога нет; - свободное пространство 5,0 м x 8,0 м; Спальная комната: - ширина одностворчатой двери 0,70 м; - порога нет; - свободное пространство 1,20 м x 4,0 м; Ненормативные дверные ручки	К, О, С.	-Расширить дверные проемы до 0,9м; -установить на всех дверях ручки нажимного действия -Предусмотреть обслуживание детей-инвалидов на креслах-колясках на 1 этаже, в зоне с доступным кабинетом и санитарно-гигиеническим помещением; -в образовательном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует пересмотреть для детей с недостатками зрения и дефектами слуха, а для воспитанников, передвигающимися в кресле – коляске выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проёма. В спальном помещении расширить свободное пространство, не менее 1,5м, обеспечить подъезд на коляске к кроватям, ближайшим к выходу.	ТР, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		60-67	Музыкальный зал: Дверь двухстворчатая шириной 1,20м; -порог 0,014м; - в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и	Все	Музыкальный зал: - выделить в зале места в первом ряду для инвалидов с нарушением зрения; -специально оборудованные места с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией	

					<p>слуха; -нет системы усиления звука (акустическая дуга); Физкультурный зал: -Не приспособлен для воспитанников на креслах-колясках; - отсутствуют поручни вдоль стен; -дверь одностворчатая 0,90м,порог 0,014м Везде ненормативные дверные ручки</p>	<p>(организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде помощи персонала; - установить визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия;</p> <p>Физкультурный зал: -вдоль стен следует предусмотреть поручни 0,5м-0,7м от уровня пола; -в специальной зоне физкультурного зала для детей-инвалидов следует предусмотреть «мягкие стены» для защиты от травм. Воспитанникам на креслах-колясках оказывать услуги специалистов и музыкального работника в зоне обслуживания на 1 этаже</p>	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне					Привести зону обслуживания инвалидов в нормативное состояние	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (у), ВНД(к,о,с,г)	20,21, 23	48-67	ремонт текущий, индивидуальные решения с ТСР

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на Плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	24	68-71	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН, - ненормативное информационное обозначение помещения	Все	Следует предусматривать специально оборудованную доступную кабину в общественных уборных на первом этаже в зоне обслуживания инвалидов. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения. - Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте с учетом возраста детей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней: - при двухуровневых	ТР, ТСП

							<p>поручнях у унитаза высота их расположения 0,5 и 0,7 м от уровня пола (минимально один из поручней, желательно оба, оборудовать откидными);</p> <p>- у раковины поручень на уровне 0,5 - 0,7 м от уровня пола.</p> <p>- Высота расположения раковины - 0,5 - 0,6 м.</p> <p>- Установить водопроводные краны с рычажной рукояткой, при возможности с автоматическими или сенсорными кранами бесконтактного типа.</p> <p>- У дверей санитарно-бытовых помещений, следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.</p> <p>- двери доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания снаружи.</p> <p>Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p>	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести санитарно-гигиенические помещения в нормативное состояние	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических	ДЧ-И (Г,У),	24-25	68-71	ремонт текущий,

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	72-79	-есть информационные стенды; -есть направления выхода эвакуации; -есть обозначения помещений	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	- отсутствует оборудование «индукционная петля» в местах обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствует акустическая система информирования и оповещения об опасности	С,Г		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствуют дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения		Привести систему информатизации на объекте в нормативное состояние	ТСР, орг. мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		N на	N	

	Акты обследования ОСИ)	Плане	фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У,К,О) ВВД (Г,С)	-	72-79	индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия